



L'association des Amis de Saint Victor de Meylan a pour vocation de contribuer, en collaboration avec la commune de Meylan, la paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard et le diocèse de Grenoble-Vienne, au projet de restauration, d'entretien et **de mise en valeur de l'église Saint Victor, patrimoine remarquable de notre commune.**

Si vous souhaitez mieux faire connaître et mettre en valeur cet édifice exceptionnel de notre commune, tout en contribuant à sa sauvegarde et à sa pérennité, rejoignez-nous.

Pour devenir membre de l'association merci de nous retourner le formulaire ci-dessous complété et signé par courrier ou par email à amisdesaintvictor@gmail.com (prendre une photo) et de faire un virement ou un chèque de 10€ ou plus à :

Bénéficiaire: Les Amis de Saint Victor de Meylan

IBAN: FR24 3000 2026 4400 0007 1745 U22

Adresse pour chèque : 15 chemin de l'église, 38240 Meylan



Nom	
Prénom	
Adresse	
Téléphone	
Mail	

Fait le :

A :

Signature :



Un peu d'histoire

L'église Saint-Victor et Saint-Ours

La première mention de cette église se trouve dans le cartulaire de saint Hugues de 1108, sous le vocable de saint Victor et saint Ours. A l'exception du chœur médiéval, elle a été entièrement restaurée et agrandie en 1820, 1843 et 1964 et le crépi intérieur a été refait à nouveau en 2004. De style néoclassique, elle est l'œuvre de l'architecte grenoblois Peronnet. Sa façade comprend une porte magistrale avec deux pilastres de style dorique sur lesquels repose un entablement couronné par un fronton triangulaire surmonté d'une croix et percé d'une lucarne. Entièrement crépi en 1843, son aspect actuel date de 1964. Dans les deux niches prévues pour les statues de saint Victor et saint Ours, se trouvent aujourd'hui deux statues données par les frères Capucins : saint Dominique et saint François d'Assise. Protégées par des vitres, elles ont été restaurées par la paroisse, après un acte de vandalisme en 2006.

Quels travaux à prévoir ?

Dans un premier temps, Il faut envisager un état des lieux complet, par des spécialistes, de l'édifice, car les interventions à prévoir sont nombreuses et concernent en particulier :

- le système de chauffage, qui va de pair avec une isolation des combles et du clocher ainsi qu'une amélioration de la ventilation du bâtiment
- des remontées capillaires sur une grande partie du mur exposé au nord-est (côté cure)
- la réfection du crépi intérieur noirci par la suie déposée par les radiants au gaz
- la rénovation des tableaux qui ont aussi souffert de la suie (budget communal prévu en 2025)
- une rénovation de l'électricité et de la sono